Центровочные штифты



Легкое удаление керна

Точная установка положения

Управление подачей и остановка СОЖ

HSS Weldon

Диаметр сверла	Глубина сверления 30 мм	55 мм	80 мм	110 мм
12–16 мм	*6,34x77x4,5*	*6,34x103x4,5*	*6,34x130x4,5*	*6,34x155x4,5*
17–60 мм	6,34x77	6,34x103	6,34x130	6,34x155
61–100 мм	7,98x90	7,98x115	7,98x140	7,98x165

курсивом выделены штифты с подточкой

HSS Universal

Диаметр сверла	Глубина сверления 30 мм	55 мм	80 мм	110 мм
12–16 мм	*6,34x77x4,5*	*6,34x103x4,5*	–	–
17–60 мм	7,98x77	7,98x103	–	–

курсивом выделены штифты с подточкой

TCT Weldon

Диаметр сверла	Глубина сверления 40 мм	55 мм	80 мм	110 мм
12–16 мм	*6,34x90x4,5*	*6,34x103x4,5*	*6,34x130x4,5*	*6,34x155x4,5*
17–60 мм	7,98x90	7,98x103	7,98x130	7,98x155
61–100 мм	7,98x106	7,98x125	7,98x155	7,98x180

курсивом выделены штифты с подточкой

TCT Universal

Диаметр сверла	Глубина сверления 40 мм	55 мм	80 мм	110 мм
12–16 мм	*6,34x90x4,5*	*6,34x103x4,5*	*6,34x130x4,5*	*6,34x155x4,5*
17–60 мм	7,98x90	7,98x103	7,98x130	7,98x155
61–100 мм	7,98x106	7,98x125	7,98x155	7,98x180

курсивом выделены штифты с подточкой

TCT Weldon для рельсов

Диаметр сверла	Глубина сверления 30 мм	55 мм	80 мм	110 мм
18–36 мм	7,98x77	–	–	–